

 BOHUSGEO AB Bastiongatan 26 451 50 UDDEVALLA Tel. 0522-94650		LABORATORIEUNDERSÖKNING								Bilaga 5:7	
		Projekt: MYGGENÄS 9:1									
		Ort, kommun: MYGGENÄS, TJÖRN								Sida 1 (1)	
		Uppdragsnr: 20138								Punkt: 16	
Fältmetod, utrustning		Fältarbete:		Datum:		Lab.arbete:		Datum:		Kontrollerad: Datum:	
Skr Ø80		AB		2021-01-11		IS		2021-01-20		HL 2021-01-21	
Kv StII Ø50		AB		2021-09-07		AS		2021-09-21		DL 2021-09-23	
Djup ^A (m)	Benämning	ρ (Mg/m ³)	w _N (%)	w _L (%)	s _t	c _u (kPa)	c _{ur} (kPa)	Mtrl- typ ^B	Tjälfarli- ghets- klass ^B	ANM. A. under markytan B. Materialtyp enligt AMA och TKGeo, bedömt okulärt	
(0.0-0.3)	brun rostfläckig humushaltig sandig SILT, enstaka växtdelar husaSi (pr)		41								
0.7 (0.3-1.5)	grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA siCl _{dc}		33								
1.8 (1.5-2.0)	grå siltig LERA, vasstrån siCl pr		47								
2.8 (2.0-3.0)	grå siltig LERA, enstaka vasstrån siCl (pr)		54	45							
3.0	grå siltig LERA, enstaka skal siCl (sh)	1.73 1.81 1.69	59 29	54	10	8	0.81			mycket siltig Lera i mellantuben	
4.0	grå siltig LERA siCl	1.76 1.78 1.79	48 49	43	27	17	0.65				
5.0	grå siltig LERA siCl	1.68	52 42	46	23	15	0.65				

